



Vloeistofascheider in koelcircuit vervangen in productie.

Betrokken toestellen	Artikelnummer	
WLW-6 SP AR	8-750-723-055	Alle split-buitenunits van de vermelde toestellen.
WLW-8 SP AR	8-750-723-056	
WLW-10 SP AR	8-750-723-057	

Reden

Twee componenten van het koudemiddelcircuit in de lucht/watersplit-buitenunit worden gewijzigd in productie. De vloeistofafscheider heeft nu een inlaatpijp die met 16,5 mm verlengd is. Dit heeft ook gevolgen voor het leidingwerk voor de 4-wegklep. Daar moet rekening mee gehouden worden tijdens interventies wanneer een van deze componenten erbij betrokken zijn.

Deze wijziging is doorgevoerd om onjuiste assemblage tijdens de productie te voorkomen.




Omschrijving

Wanneer de 4-wegklep of de vloeistofafscheider tijdens een interventie moet vervangen worden, heeft het apparaat één van de twee mogelijke montagevarianten.

Veldmaatregel

- Als het apparaat de oude/bestaande assemblage heeft, passen de reserveonderdelen één op één zonder aanpassing.
- Als het apparaat uitgerust is volgens de nieuwe montage met de verlengde inlaatpijp op de vloeistofafscheider, moet de meegeleverde adapterpijp (rood omcirkeld in de afbeelding) tussen de vloeistofafscheider en de aanzuigleiding van de 4-wegklep geplaatst worden.



Onderdelen

Beide reserveonderdelen: vloeistofafscheider en 4-wegklep, **behouden hun oude artikelnummers**. Ze bevatten nu allebei de extra adapterpijp.

Artikelnummer	Omschrijving
8-716-862-298	Vloeistofafscheider, "Accumulator 1L"
8-716-862-271	4-wegklep compleet