

Changement du composant HMI.



Appareils concernés	Numéro d'article
WPT200.4 A	7738340432
WPT200.4 AS	7738340433
WPT260.4 A	7738340434
WPT260.4 AS	7738340435

Raison

Par suite de plaintes concernant le remplacement des composants concernés (HMI et panneau de verre), ces pièces de rechange ont été regroupées en une seule, ce qui facilite le remplacement sur site.

 La nouvelle pièce peut être utilisée pour tous les FDs.

Pièces de rechange

Ancienne pièce		Nouvelle pièce	
8736502263	Glas paneel Buderus	8750503886	Glas paneel Buderus + HMI
			
8736502243	HMI		
	