

Robert Bosch S.p.A. Società Unipersonale
Via M.A. Colonna, 35
20149 Milano
Tel. +39 02 3696-1
Fax +39 02 3696-2463
www.bosch.it

Maggio 2025
Pagina 1 di 10

Ns.rif. HC/SIT – HC/SIT-PP Maggio 2025

DICHIARAZIONE DEL COSTRUTTORE

(ai sensi del D.M. 06 agosto 2020– Allegato F punto 1, lettere a ed e)

La sottoscritta società Robert Bosch S.p.A Società Unipersonale dichiara che i seguenti modelli di pompe di calore aria/aria (denominazione commerciale split e multisplit) a marchio BUDERUS soddisfano i requisiti minimi di accesso alle detrazioni fiscali per impianti a fonti rinnovabili per il riscaldamento e il raffrescamento di cui al Decreto Legislativo n.199 del 2021 (Allegato IV, articolo 29). Dichiara inoltre che le suddette pompe di calore sono dotate di inverter e pertanto i valori minimi di COP e EER di cui all'Allegato F del D.M. sono ridotti del 5%.

Le prestazioni sono state misurate in conformità alle norme UNI EN 14511.

Valori di COP ed EER minimi per pompe di calore aria/aria	Tipo regolazione	COP	EER
	on-off	3,90	3,40
	inverter	3,71	3,23

La presente dichiarazione è rilasciata per gli usi consentiti dalla legge.

In fede
Robert Bosch S.p.A. Società Unipersonale
Divisione Home Comfort

MONOSPLIT						
Marca	Modello	Unità Esterna	Unità Interna	COP	EER	INVERTER
Buderus	Logacool AC186i.3	AC186i.3-2,0	AC186i.3-2,0 W	5,00	5,20	SI
Buderus	Logacool AC186i.3	AC186i.3-2,6	AC186i.3-2,6 W	4,70	5,00	SI
Buderus	Logacool AC186i.3	AC186i.3-3,5	AC186i.3-3,5 W	4,70	4,48	SI
Buderus	Logacool AC186i.3	AC186i.3-4,1	AC186i.3-4,1 W	4,30	3,90	SI
Buderus	Logacool AC186i.3	AC186i.3-5,3	AC186i.3-5,3 W	3,80	3,80	SI
Buderus	Logacool AC186i.3	AC186i.3-2,0	AC186i.3-2,0 WB	5,00	5,20	SI
Buderus	Logacool AC186i.3	AC186i.3-2,6	AC186i.3-2,6 WB	4,70	5,00	SI
Buderus	Logacool AC186i.3	AC186i.3-3,5	AC186i.3-3,5 WB	4,70	4,48	SI
Buderus	Logacool AC186i.3	AC186i.3-4,1	AC186i.3-4,1 WB	4,30	3,90	SI
Buderus	Logacool AC186i.3	AC186i.3-5,3	AC186i.3-5,3 WB	3,80	3,80	SI
Buderus	Logacool AC176i.3	AC176i.3-2,6	AC176i.3-2,6 W	4,54	4,54	SI
Buderus	Logacool AC176i.3	AC176i.3-3,5	AC176i.3-3,5 W	4,00	4,05	SI
Buderus	Logacool AC176i.3	AC176i.3-5,3	AC176i.3-5,3 W	3,71	4,10	SI
Buderus	Logacool AC176i.3	AC176i.3-7,0	AC176i.3-7,0 W	3,71	3,95	SI
Buderus	Logacool AC166i.2	AC166i.2-2,6	AC166i.2-2,6 W	3,80	3,57	SI
Buderus	Logacool AC166i.2	AC166i.2-3,5	AC166i.2-3,5 W	3,71	3,23	SI

MULTISPLIT					
Marca	Unità Esterna	Combinazioni Unità Interne [(kBTU/h)]	COP	EER	INVERTER
Buderus	AC-5,3 MS E+	12	4,88	4,88	SI
Buderus	AC-5,3 MS E+	14	4,88	4,88	SI
Buderus	AC-5,3 MS E+	18	4,88	4,88	SI
Buderus	AC-5,3 MS E+	7+7	4,88	4,88	SI
Buderus	AC-5,3 MS E+	7+9	4,88	4,88	SI
Buderus	AC-5,3 MS E+	7+12	4,88	4,88	SI
Buderus	AC-5,3 MS E+	7+18	4,88	4,88	SI
Buderus	AC-5,3 MS E+	9+9	4,88	4,88	SI
Buderus	AC-5,3 MS E+	9+12	4,88	4,88	SI
Buderus	AC-5,3 MS E+	9+18	4,88	4,88	SI
Buderus	AC-5,3 MS E+	12+12	4,88	4,88	SI
Buderus	AC-5,3 MS E+	12+18	4,88	4,88	SI
Buderus	AC-7,9 MS E+	7+12	3,80	3,80	SI
Buderus	AC-7,9 MS E+	7+18	3,80	3,80	SI
Buderus	AC-7,9 MS E+	9+9	3,80	3,80	SI

Buderus	AC-7,9 MS E+	9+12	3,80	3,80	SI
Buderus	AC-7,9 MS E+	9+18	3,80	3,80	SI
Buderus	AC-7,9 MS E+	12+12	3,80	3,80	SI
Buderus	AC-7,9 MS E+	12+18	3,80	3,80	SI
Buderus	AC-7,9 MS E+	18+18	3,80	3,80	SI
Buderus	AC-7,9 MS E+	7+7+7	4,00	4,00	SI
Buderus	AC-7,9 MS E+	7+7+9	4,00	4,00	SI
Buderus	AC-7,9 MS E+	7+7+12	4,00	4,00	SI
Buderus	AC-7,9 MS E+	7+7+18	4,00	4,00	SI
Buderus	AC-7,9 MS E+	7+9+9	4,00	4,00	SI
Buderus	AC-7,9 MS E+	7+9+12	4,00	4,00	SI
Buderus	AC-7,9 MS E+	7+9+18	4,00	4,00	SI
Buderus	AC-7,9 MS E+	7+12+12	4,00	4,00	SI
Buderus	AC-7,9 MS E+	7+12+18	4,00	4,00	SI
Buderus	AC-7,9 MS E+	7+18+18	4,00	4,00	SI
Buderus	AC-7,9 MS E+	9+9+9	4,00	4,00	SI
Buderus	AC-7,9 MS E+	9+9+12	4,00	4,00	SI
Buderus	AC-7,9 MS E+	9+9+18	4,00	4,00	SI
Buderus	AC-7,9 MS E+	9+12+12	4,00	4,00	SI
Buderus	AC-7,9 MS E+	9+12+18	4,00	4,00	SI
Buderus	AC-7,9 MS E+	9+18+18	4,00	4,00	SI
Buderus	AC-7,9 MS E+	12+12+12	4,00	4,00	SI
Buderus	AC-7,9 MS E+	12+12+18	4,00	4,00	SI
Buderus	AC-7,9 MS E+	12+18+18	4,00	4,00	SI
Buderus	AC-4,1 MS	9	3,73	3,25	SI
Buderus	AC-4,1 MS	12	3,72	3,25	SI
Buderus	AC-4,1 MS	7+7	3,71	3,23	SI
Buderus	AC-4,1 MS	7+9	3,71	3,23	SI
Buderus	AC-4,1 MS	7+12	3,73	3,24	SI
Buderus	AC-4,1 MS	9+9	3,71	3,23	SI
Buderus	AC-5,3 MS	12	3,75	3,25	SI
Buderus	AC-5,3 MS	18	3,71	3,23	SI
Buderus	AC-5,3 MS	7+7	4,22	3,24	SI
Buderus	AC-5,3 MS	7+9	3,99	3,24	SI
Buderus	AC-5,3 MS	7+12	3,76	3,24	SI
Buderus	AC-5,3 MS	7+18	3,88	3,23	SI
Buderus	AC-5,3 MS	9+9	3,71	3,23	SI
Buderus	AC-5,3 MS	9+12	3,76	3,24	SI
Buderus	AC-5,3 MS	9+18	3,88	3,23	SI

Robert Bosch S.p.A. Società Unipersonale
Via M.A. Colonna, 35
20149 Milano
Tel. +39 02 3696-1
Fax +39 02 3696-2463
www.bosch.it

Maggio 2025
Pagina 4 di 10

Buderus	AC-5,3 MS	12+12	3,81	3,24	SI
Buderus	AC-5,3 MS	12+18	3,91	3,24	SI
Buderus	AC-6,2 MS	12	3,71	3,23	SI
Buderus	AC-6,2 MS	18	3,71	3,23	SI
Buderus	AC-6,2 MS	24	3,71	3,23	SI
Buderus	AC-6,2 MS	7+7	3,77	3,25	SI
Buderus	AC-6,2 MS	7+9	3,72	3,24	SI
Buderus	AC-6,2 MS	7+12	3,63	3,24	SI
Buderus	AC-6,2 MS	7+18	3,62	3,23	SI
Buderus	AC-6,2 MS	9+9	3,64	3,23	SI
Buderus	AC-6,2 MS	9+12	3,57	3,23	SI
Buderus	AC-6,2 MS	9+18	3,62	3,23	SI
Buderus	AC-6,2 MS	12+12	3,58	3,23	SI
Buderus	AC-6,2 MS	12+18	3,63	3,23	SI
Buderus	AC-6,2 MS	7+7+7	3,71	3,23	SI
Buderus	AC-6,2 MS	7+7+9	3,71	3,23	SI
Buderus	AC-6,2 MS	7+7+12	3,72	3,24	SI
Buderus	AC-6,2 MS	7+9+9	3,71	3,23	SI
Buderus	AC-6,2 MS	7+9+12	3,72	3,24	SI
Buderus	AC-6,2 MS	9+9+9	3,71	3,23	SI
Buderus	AC-7,9 MS	18	3,71	3,23	SI
Buderus	AC-7,9 MS	24	3,71	3,23	SI
Buderus	AC-7,9 MS	7+7	3,85	3,35	SI
Buderus	AC-7,9 MS	7+9	3,73	3,32	SI
Buderus	AC-7,9 MS	7+12	3,56	3,37	SI
Buderus	AC-7,9 MS	7+18	3,42	3,28	SI
Buderus	AC-7,9 MS	9+9	3,61	3,30	SI
Buderus	AC-7,9 MS	9+12	3,42	3,33	SI
Buderus	AC-7,9 MS	9+18	3,29	3,22	SI
Buderus	AC-7,9 MS	12+12	3,30	3,34	SI
Buderus	AC-7,9 MS	12+18	3,29	3,27	SI
Buderus	AC-7,9 MS	7+7+7	3,98	3,37	SI
Buderus	AC-7,9 MS	7+7+9	3,89	3,35	SI
Buderus	AC-7,9 MS	7+7+12	3,77	3,33	SI
Buderus	AC-7,9 MS	7+7+18	3,83	3,30	SI
Buderus	AC-7,9 MS	7+9+9	3,80	3,31	SI
Buderus	AC-7,9 MS	7+9+12	3,74	3,30	SI
Buderus	AC-7,9 MS	7+9+18	3,83	3,30	SI
Buderus	AC-7,9 MS	7+12+12	3,76	3,36	SI
Buderus	AC-7,9 MS	7+12+18	3,84	3,36	SI
Buderus	AC-7,9 MS	9+9+9	3,71	3,23	SI
Buderus	AC-7,9 MS	9+9+12	3,74	3,30	SI
Buderus	AC-7,9 MS	9+9+18	3,83	3,30	SI

Robert Bosch S.p.A. Società Unipersonale
Via M.A. Colonna, 35
20149 Milano
Tel. +39 02 3696-1
Fax +39 02 3696-2463
www.bosch.it

Maggio 2025
Pagina 5 di 10

Buderus	AC-7,9 MS	9+12+12	3,76	3,36	SI
Buderus	AC-7,9 MS	12+12+12	3,79	3,38	SI
Buderus	AC-8,2 MS	7+7	3,69	3,33	SI
Buderus	AC-8,2 MS	7+9	3,59	3,31	SI
Buderus	AC-8,2 MS	7+12	3,49	3,32	SI
Buderus	AC-8,2 MS	7+18	3,47	3,25	SI
Buderus	AC-8,2 MS	7+24	3,30	3,19	SI
Buderus	AC-8,2 MS	9+9	3,51	3,28	SI
Buderus	AC-8,2 MS	9+12	3,41	3,29	SI
Buderus	AC-8,2 MS	9+18	3,39	3,22	SI
Buderus	AC-8,2 MS	9+24	3,30	3,19	SI
Buderus	AC-8,2 MS	12+12	3,32	3,28	SI
Buderus	AC-8,2 MS	12+18	3,37	3,21	SI
Buderus	AC-8,2 MS	12+24	3,34	3,23	SI
Buderus	AC-8,2 MS	7+7+7	3,79	3,32	SI
Buderus	AC-8,2 MS	7+7+9	3,72	3,29	SI
Buderus	AC-8,2 MS	7+7+12	3,59	3,27	SI
Buderus	AC-8,2 MS	7+7+18	3,68	3,23	SI
Buderus	AC-8,2 MS	7+7+24	3,66	3,25	SI
Buderus	AC-8,2 MS	7+9+9	3,65	3,26	SI
Buderus	AC-8,2 MS	7+9+12	3,55	3,23	SI
Buderus	AC-8,2 MS	7+9+18	3,68	3,23	SI
Buderus	AC-8,2 MS	7+9+24	3,66	3,25	SI
Buderus	AC-8,2 MS	7+12+12	3,57	3,25	SI
Buderus	AC-8,2 MS	7+12+18	3,69	3,26	SI
Buderus	AC-8,2 MS	7+12+24	3,68	3,27	SI
Buderus	AC-8,2 MS	9+9+9	3,54	3,23	SI
Buderus	AC-8,2 MS	9+9+12	3,55	3,23	SI
Buderus	AC-8,2 MS	9+9+18	3,68	3,23	SI
Buderus	AC-8,2 MS	9+9+24	3,66	3,25	SI
Buderus	AC-8,2 MS	9+12+12	3,57	3,25	SI
Buderus	AC-8,2 MS	9+12+18	3,69	3,26	SI
Buderus	AC-8,2 MS	9+12+24	3,68	3,27	SI
Buderus	AC-8,2 MS	12+12+12	3,59	3,26	SI
Buderus	AC-8,2 MS	12+12+18	3,70	3,26	SI
Buderus	AC-8,2 MS	7+7+7+7	3,72	3,23	SI
Buderus	AC-8,2 MS	7+7+7+9	3,72	3,23	SI
Buderus	AC-8,2 MS	7+7+7+12	3,73	3,25	SI
Buderus	AC-8,2 MS	7+7+7+18	3,78	3,24	SI
Buderus	AC-8,2 MS	7+7+7+24	3,80	3,26	SI
Buderus	AC-8,2 MS	7+7+9+9	3,72	3,23	SI
Buderus	AC-8,2 MS	7+7+9+12	3,73	3,25	SI
Buderus	AC-8,2 MS	7+7+9+18	3,78	3,24	SI

Robert Bosch S.p.A. Società Unipersonale
Via M.A. Colonna, 35
20149 Milano
Tel. +39 02 3696-1
Fax +39 02 3696-2463
www.bosch.it

Maggio 2025
Pagina 6 di 10

Buderus	AC-8,2 MS	7+7+12+12	3,75	3,27	SI
Buderus	AC-8,2 MS	7+7+12+18	3,79	3,26	SI
Buderus	AC-8,2 MS	7+9+9+9	3,72	3,23	SI
Buderus	AC-8,2 MS	7+9+9+12	3,73	3,25	SI
Buderus	AC-8,2 MS	7+9+9+18	3,77	3,24	SI
Buderus	AC-8,2 MS	7+9+12+12	3,74	3,27	SI
Buderus	AC-8,2 MS	7+9+12+18	3,78	3,26	SI
Buderus	AC-8,2 MS	7+12+12+12	3,75	3,29	SI
Buderus	AC-8,2 MS	7+12+12+18	3,79	3,29	SI
Buderus	AC-8,2 MS	9+9+9+9	3,71	3,23	SI
Buderus	AC-8,2 MS	9+9+9+12	3,73	3,25	SI
Buderus	AC-8,2 MS	9+9+9+18	3,77	3,24	SI
Buderus	AC-8,2 MS	9+9+12+12	3,74	3,27	SI
Buderus	AC-8,2 MS	9+9+12+18	3,78	3,26	SI
Buderus	AC-10,6 MS	7+12	3,71	3,28	SI
Buderus	AC-10,6 MS	7+18	3,71	3,28	SI
Buderus	AC-10,6 MS	7+24	3,71	3,28	SI
Buderus	AC-10,6 MS	9+9	3,71	3,28	SI
Buderus	AC-10,6 MS	9+12	3,71	3,28	SI
Buderus	AC-10,6 MS	9+18	3,71	3,28	SI
Buderus	AC-10,6 MS	9+24	3,71	3,28	SI
Buderus	AC-10,6 MS	12+12	3,71	3,28	SI
Buderus	AC-10,6 MS	12+18	3,71	3,28	SI
Buderus	AC-10,6 MS	12+24	3,71	3,24	SI
Buderus	AC-10,6 MS	7+7+7	3,76	3,31	SI
Buderus	AC-10,6 MS	7+7+9	3,75	3,30	SI
Buderus	AC-10,6 MS	7+7+12	3,74	3,30	SI
Buderus	AC-10,6 MS	7+7+18	3,74	3,26	SI
Buderus	AC-10,6 MS	7+7+24	3,71	3,24	SI
Buderus	AC-10,6 MS	7+9+9	3,74	3,28	SI
Buderus	AC-10,6 MS	7+9+12	3,71	3,28	SI
Buderus	AC-10,6 MS	7+9+18	3,71	3,24	SI
Buderus	AC-10,6 MS	7+9+24	3,71	3,24	SI
Buderus	AC-10,6 MS	7+12+12	3,71	3,24	SI
Buderus	AC-10,6 MS	7+12+18	3,71	3,24	SI
Buderus	AC-10,6 MS	7+12+24	3,71	3,24	SI
Buderus	AC-10,6 MS	9+9+9	3,71	3,24	SI
Buderus	AC-10,6 MS	9+9+12	3,71	3,24	SI
Buderus	AC-10,6 MS	9+9+18	3,71	3,24	SI
Buderus	AC-10,6 MS	9+9+24	3,71	3,24	SI
Buderus	AC-10,6 MS	9+12+12	3,71	3,24	SI
Buderus	AC-10,6 MS	9+12+18	3,71	3,24	SI
Buderus	AC-10,6 MS	9+12+24	3,71	3,24	SI

Robert Bosch S.p.A. Società Unipersonale
Via M.A. Colonna, 35
20149 Milano
Tel. +39 02 3696-1
Fax +39 02 3696-2463
www.bosch.it

Maggio 2025
Pagina 7 di 10

Buderus	AC-10,6 MS	12+12+12	3,71	3,24	SI
Buderus	AC-10,6 MS	12+12+18	3,71	3,24	SI
Buderus	AC-10,6 MS	12+12+24	3,71	3,24	SI
Buderus	AC-10,6 MS	7+7+7+7	3,84	3,30	SI
Buderus	AC-10,6 MS	7+7+7+9	3,81	3,28	SI
Buderus	AC-10,6 MS	7+7+7+12	3,78	3,27	SI
Buderus	AC-10,6 MS	7+7+7+18	3,76	3,25	SI
Buderus	AC-10,6 MS	7+7+7+24	3,79	3,25	SI
Buderus	AC-10,6 MS	7+7+9+9	3,78	3,27	SI
Buderus	AC-10,6 MS	7+7+9+12	3,75	3,25	SI
Buderus	AC-10,6 MS	7+7+9+18	3,76	3,25	SI
Buderus	AC-10,6 MS	7+7+9+24	3,79	3,25	SI
Buderus	AC-10,6 MS	7+7+12+12	3,72	3,26	SI
Buderus	AC-10,6 MS	7+7+12+18	3,78	3,26	SI
Buderus	AC-10,6 MS	7+9+9+9	3,75	3,25	SI
Buderus	AC-10,6 MS	7+9+9+12	3,7	3,25	SI
Buderus	AC-10,6 MS	7+9+9+18	3,76	3,25	SI
Buderus	AC-10,6 MS	7+9+12+12	3,72	3,26	SI
Buderus	AC-10,6 MS	7+9+12+18	3,78	3,26	SI
Buderus	AC-10,6 MS	7+12+12+12	3,74	3,28	SI
Buderus	AC-10,6 MS	9+9+9+9	3,71	3,23	SI
Buderus	AC-10,6 MS	9+9+9+12	3,7	3,25	SI
Buderus	AC-10,6 MS	9+9+9+18	3,76	3,25	SI
Buderus	AC-10,6 MS	9+9+12+12	3,72	3,26	SI
Buderus	AC-10,6 MS	9+9+12+18	3,78	3,26	SI
Buderus	AC-10,6 MS	9+12+12+12	3,74	3,28	SI
Buderus	AC-10,6 MS	12+12+12+12	3,77	3,29	SI
Buderus	AC-12,3 MS	7+18	3,66	3,34	SI
Buderus	AC-12,3 MS	7+24	3,32	3,27	SI
Buderus	AC-12,3 MS	9+12	3,57	3,35	SI
Buderus	AC-12,3 MS	9+18	3,57	3,31	SI
Buderus	AC-12,3 MS	9+24	3,22	3,25	SI
Buderus	AC-12,3 MS	12+12	3,49	3,37	SI
Buderus	AC-12,3 MS	12+18	3,48	3,31	SI
Buderus	AC-12,3 MS	12+24	3,14	3,23	SI
Buderus	AC-12,3 MS	7+7+7	3,98	3,37	SI
Buderus	AC-12,3 MS	7+7+9	3,91	3,36	SI
Buderus	AC-12,3 MS	7+7+12	3,83	3,36	SI
Buderus	AC-12,3 MS	7+7+18	3,75	3,32	SI
Buderus	AC-12,3 MS	7+7+24	3,45	3,25	SI
Buderus	AC-12,3 MS	7+9+9	3,84	3,34	SI
Buderus	AC-12,3 MS	7+9+12	3,75	3,34	SI
Buderus	AC-12,3 MS	7+9+18	3,68	3,29	SI

Robert Bosch S.p.A. Società Unipersonale
Via M.A. Colonna, 35
20149 Milano
Tel. +39 02 3696-1
Fax +39 02 3696-2463
www.bosch.it

Maggio 2025
Pagina 8 di 10

Buderus	AC-12,3 MS	7+9+24	3,16	3,22	SI
Buderus	AC-12,3 MS	7+12+12	3,64	3,33	SI
Buderus	AC-12,3 MS	7+12+18	3,56	3,28	SI
Buderus	AC-12,3 MS	7+12+24	3,36	3,22	SI
Buderus	AC-12,3 MS	9+9+9	3,76	3,32	SI
Buderus	AC-12,3 MS	9+9+12	3,65	3,32	SI
Buderus	AC-12,3 MS	9+9+18	3,58	3,27	SI
Buderus	AC-12,3 MS	9+9+24	3,33	3,2	SI
Buderus	AC-12,3 MS	9+12+12	3,56	3,31	SI
Buderus	AC-12,3 MS	9+12+18	3,48	3,25	SI
Buderus	AC-12,3 MS	9+12+24	3,36	3,22	SI
Buderus	AC-12,3 MS	12+12+12	3,45	3,3	SI
Buderus	AC-12,3 MS	12+12+18	3,41	3,23	SI
Buderus	AC-12,3 MS	12+12+24	3,39	3,24	SI
Buderus	AC-12,3 MS	7+7+7+7	3,94	3,36	SI
Buderus	AC-12,3 MS	7+7+7+9	3,88	3,34	SI
Buderus	AC-12,3 MS	7+7+7+12	3,81	3,33	SI
Buderus	AC-12,3 MS	7+7+7+18	3,66	3,28	SI
Buderus	AC-12,3 MS	7+7+7+24	3,57	3,23	SI
Buderus	AC-12,3 MS	7+7+9+9	3,81	3,32	SI
Buderus	AC-12,3 MS	7+7+9+12	3,71	3,31	SI
Buderus	AC-12,3 MS	7+7+9+18	3,57	3,25	SI
Buderus	AC-12,3 MS	7+7+9+24	3,57	3,23	SI
Buderus	AC-12,3 MS	7+7+12+12	3,61	3,29	SI
Buderus	AC-12,3 MS	7+7+12+18	3,56	3,24	SI
Buderus	AC-12,3 MS	7+7+12+24	3,59	3,25	SI
Buderus	AC-12,3 MS	7+9+9+9	3,72	3,3	SI
Buderus	AC-12,3 MS	7+9+9+12	3,63	3,29	SI
Buderus	AC-12,3 MS	7+9+9+18	3,54	3,23	SI
Buderus	AC-12,3 MS	7+9+9+24	3,57	3,23	SI
Buderus	AC-12,3 MS	7+9+12+12	3,54	3,27	SI
Buderus	AC-12,3 MS	7+9+12+18	3,56	3,24	SI
Buderus	AC-12,3 MS	7+9+12+24	3,59	3,25	SI
Buderus	AC-12,3 MS	7+12+12+12	3,51	3,25	SI
Buderus	AC-12,3 MS	7+12+12+18	3,59	3,26	SI
Buderus	AC-12,3 MS	7+12+12+24	3,61	3,26	SI
Buderus	AC-12,3 MS	9+9+9+9	3,64	3,28	SI
Buderus	AC-12,3 MS	9+9+9+12	3,55	3,26	SI
Buderus	AC-12,3 MS	9+9+9+18	3,54	3,23	SI
Buderus	AC-12,3 MS	9+9+9+24	3,57	3,23	SI
Buderus	AC-12,3 MS	9+9+12+12	3,48	3,24	SI
Buderus	AC-12,3 MS	9+9+12+18	3,56	3,24	SI
Buderus	AC-12,3 MS	9+9+12+24	3,59	3,25	SI

Robert Bosch S.p.A. Società Unipersonale
Via M.A. Colonna, 35
20149 Milano
Tel. +39 02 3696-1
Fax +39 02 3696-2463
www.bosch.it

Maggio 2025
Pagina 9 di 10

Buderus	AC-12,3 MS	9+12+12+12	3,51	3,25	SI
Buderus	AC-12,3 MS	9+12+12+18	3,59	3,26	SI
Buderus	AC-12,3 MS	9+12+12+24	3,61	3,26	SI
Buderus	AC-12,3 MS	12+12+12+12	3,52	3,28	SI
Buderus	AC-12,3 MS	12+12+12+18	3,61	3,26	SI
Buderus	AC-12,3 MS	12+12+12+24	3,63	3,28	SI
Buderus	AC-12,3 MS	7+7+7+7+7	3,97	3,32	SI
Buderus	AC-12,3 MS	7+7+7+7+9	3,89	3,3	SI
Buderus	AC-12,3 MS	7+7+7+7+12	3,8	3,28	SI
Buderus	AC-12,3 MS	7+7+7+7+18	3,78	3,25	SI
Buderus	AC-12,3 MS	7+7+7+7+24	3,79	3,25	SI
Buderus	AC-12,3 MS	7+7+7+9+9	3,82	3,28	SI
Buderus	AC-12,3 MS	7+7+7+9+12	3,75	3,25	SI
Buderus	AC-12,3 MS	7+7+7+9+18	3,78	3,25	SI
Buderus	AC-12,3 MS	7+7+7+9+24	3,79	3,25	SI
Buderus	AC-12,3 MS	7+7+7+12+12	3,76	3,27	SI
Buderus	AC-12,3 MS	7+7+7+12+18	3,79	3,26	SI
Buderus	AC-12,3 MS	7+7+7+12+24	3,8	3,26	SI
Buderus	AC-12,3 MS	7+7+9+9+9	3,75	3,26	SI
Buderus	AC-12,3 MS	7+7+9+9+12	3,75	3,25	SI
Buderus	AC-12,3 MS	7+7+9+9+18	3,78	3,25	SI
Buderus	AC-12,3 MS	7+7+9+9+24	3,79	3,25	SI
Buderus	AC-12,3 MS	7+7+9+12+12	3,76	3,27	SI
Buderus	AC-12,3 MS	7+7+9+12+18	3,79	3,26	SI
Buderus	AC-12,3 MS	7+7+9+12+24	3,8	3,26	SI
Buderus	AC-12,3 MS	7+7+12+12+12	3,77	3,28	SI
Buderus	AC-12,3 MS	7+7+12+12+18	3,8	3,27	SI
Buderus	AC-12,3 MS	7+7+12+12+24	3,81	3,29	SI
Buderus	AC-12,3 MS	7+9+9+9+9	3,73	3,24	SI
Buderus	AC-12,3 MS	7+9+9+9+12	3,75	3,25	SI
Buderus	AC-12,3 MS	7+9+9+9+18	3,78	3,25	SI
Buderus	AC-12,3 MS	7+9+9+9+24	3,79	3,25	SI
Buderus	AC-12,3 MS	7+9+9+12+12	3,76	3,27	SI
Buderus	AC-12,3 MS	7+9+9+12+18	3,79	3,26	SI
Buderus	AC-12,3 MS	7+9+9+12+24	3,8	3,26	SI
Buderus	AC-12,3 MS	7+9+12+12+12	3,77	3,28	SI
Buderus	AC-12,3 MS	7+9+12+12+18	3,8	3,27	SI
Buderus	AC-12,3 MS	7+9+12+12+24	3,81	3,29	SI
Buderus	AC-12,3 MS	7+12+12+12+12	3,79	3,29	SI
Buderus	AC-12,3 MS	7+12+12+12+18	3,81	3,28	SI
Buderus	AC-12,3 MS	9+9+9+9+9	3,73	3,24	SI
Buderus	AC-12,3 MS	9+9+9+9+12	3,75	3,25	SI
Buderus	AC-12,3 MS	9+9+9+9+18	3,78	3,25	SI

Robert Bosch S.p.A. Società Unipersonale
Via M.A. Colonna, 35
20149 Milano
Tel. +39 02 3696-1
Fax +39 02 3696-2463
www.bosch.it

Maggio 2025
Pagina 10 di 10

Buderus	AC-12,3 MS	9+9+9+9+24	3,79	3,25	SI
Buderus	AC-12,3 MS	9+9+9+12+12	3,76	3,27	SI
Buderus	AC-12,3 MS	9+9+9+12+18	3,79	3,26	SI
Buderus	AC-12,3 MS	9+9+9+12+24	3,8	3,26	SI
Buderus	AC-12,3 MS	9+9+12+12+12	3,77	3,28	SI
Buderus	AC-12,3 MS	9+9+12+12+18	3,8	3,27	SI
Buderus	AC-12,3 MS	9+9+12+12+24	3,81	3,29	SI
Buderus	AC-12,3 MS	9+12+12+12+12	3,79	3,29	SI
Buderus	AC-12,3 MS	9+12+12+12+18	3,81	3,28	SI
Buderus	AC-12,3 MS	12+12+12+12+12	3,8	3,3	SI
Buderus	AC-12,3 MS	12+12+12+12+18	3,82	3,29	SI